Autonics

Controlador de Temperatura PID de alta velocidad

SERIE TK4 MANUAL DE INSTRUCCIONES

CE c SU us



Muchas gracias por elegir los productos Autonics. Por su seguridad, por favor lea lo siguiente antes de usar el producto.

■ Precauciones de Seguridad

XPor favor tome en cuenta todas las especificaciones de seguridad para una operación segura y adecuada del producto y así evitar peligros.

★ El símbolo representa precaución debido a circunstancias especiales en donde puede haber peligro.

Advertencia Si no se siguen correctamente las instrucciones, puede causar una lesión

↑ Precaución Si no se siguen correctamente las instrucciones, puede causar lesiones en la persona o daños en el producto.

▲ Advertencia

- 1. El dispositivo de seguridad fail-safe se deberá de instalar cuando se use la unidad con maquinaria que pueda causar serios daños o pérdida económica sustancial. (e.j. control de alimentación nucle equipo médico, barcos, vehículos, ferrocarriles, aviones, equipos de combustión, equipos de seguridad, dispositivos de prevención contra desastres/crimenes, etc.)
 Puede causar un incendio, lesiones personlaes o pérdida económica si no se siguen correctamente las
- 2. Instalar en un panel de dispositivos para su uso.
- 2. Instalat eri un parler de urspostativos para su usu.
 Puede causar un choque eléctrico si no se siguen correctamente las instrucciones.

 3. No conectar, reparar o inspeccionar la unidad mientras se encuentre conectada.
 Puede causar un choque eléctrico o un incendio.

 4. Revise las 'Conexiones' antes de cablear.

- Puede causar un incendio.

 5. No desarme o modifique la unidad
 Puede causar un choque eléctrico o un incendio.

⚠ Precaución

- 1. Al conectar la entrada de alimentación y la salida a relevador, use un cable AWG 20(0.50mm²) o mayor y apriete el tornillo terminal con un torque de 0.74~0.90Nm.

 Al conectar la entrada del sensor y el cable de comunicación sin cable dedicado, use cable AWG 28~16 o mayor y apriete el fornillo terminal con un torque de 0.74~0.90Nm.

 Puede causar un incendio o un mal funcionamiento debido a fallas de contacto.

 2. Usar la unidad tomando en cuenta las especificaciones.

 Puede causar un incendio o dañar el producto si no se siguen correctamentes.

 3. Usar una franela seca para limpiar la unidad, no agua o solventes orgánicos.

 Puede causar un incendio o un choque eléctrico.

 4. No usar la unidad en lugares cerca de flamables/explosivos/gas corrosivo, humedad, rayos directos del sol, calor radiante, vibración, impacto o salinidad.

 Puede causar un incendio o una explosión.

 5. No permitir la entrada de residuos de cables, polvo, chips metálicos dentro de la unidad.

 Puede causar un incendio o dañar el producto.

- Puede causar un incendio o dañar el producto.

Información para seleccionar

TK 4 N - 1 4 R N Salida decontrol Estándar | N | Ninguno X Seleccionar en caso de control estándar (Calefacción o Refrigeración) Calefacción, | R | Salida a relevador Refrigeración | C | Salida de corriente o salida drive SSR Salida a relevador Salida drive SSR(Estándar ON/OFF, Control de ciclo, Control de fase) Salida de corriente o salida drive SSR 2^{×5} 24VCA 50/60Hz, 24-48VCC 4 100-240VCA 50/60Hz Salida opcional[®] | Salida de 1 alarma | | Salida de 1 alarma | | Salida de 1 alarma | | Salida de 1 alarma + Salida de transmisión PV | | Salida de 1 alarma + Salida de transmisión PV | | Salida de 1 alarma + Salida de comunicación RS485 | | Salida de 1 alarma + Salida de comunicación RS485 | | Salida de 1 alarma + 2 alarma + Salida de comunicación RS485 | | Salida de 1 alarma + 2 alarma + Salida de comunicación RS485 | | Salida de 1 alarma + 2 alarma + Entrada Digital (DI-1, DI-2)*** | DIN W48 × H24mm | | DIN W48 × H48mm(Tipo enchufe)*** | DIN W48 × H48mm(Tipo bloque de terminales | | DIN W48 × H96mm | | DIN W96 × H48mm | | DIN W96 × 9999(4-dígitos) TK Temperatura / Controlador de Proceso

- x1. En el caso de la serie TK4N, TK4SP, la opción de salida está limitada debido al número de terminales.
 x2. La letra "S" representa modelos con salida drive SSR con control de función SSRP (ON/OFF estándar, ciclo, fase)
- disponible. La letra "C" representa la corriente seleccionada y los modelos con salida drive SSR. x3. Seleccione la letra "R" ó "C" en caso de usar control de refrigeración y calefacción y la letra "N" en caso de usar
- control estándar. X4. No disponible para modelos con voltaje CA/CC.

- Shaded descriptions are upgraded or added functions from the before TK Series.
 KLas especificaciones anteriores pueden cambiar sin previo aviso o unos modelos pueden suspenderse.
 Asegúrese de seguir las precaución escritas en el manual de instrucciones, manual de usuario y descripción técnica (catálogo y página principal).

- Especificaciones TK4S TK4M TK4W TK4H TK4L 100-240VCA~ 50/60Hz 24VCA~ 50/60Hz, 24-48VCC= CA/CC Rango de voltaje disponible 90 a 110% de voltaje nominal Max. 6VA Max. 8VA Max. 8VA (24VCA 50/60Hz), max. 5W (24-48VCC) Método del dis 7 Segmentos (PV: rojo, SV: verde), LED de otra parte del display (verde, amarillo, 9.5×20.0mm 8.5×17.0mm 7.0×14.6mm 11.0×22.0mm 7.5×15.0mm 6.0×12.0mm 6.0×12.0mm 7.0×14.0mm SV (W×H) 3.5×5.8mm 5.0×10.0mm JPt 100Ω. DPt 100Ω. DPt 50Ω. Cu 100Ω. Cu 50Ω. Niguel 120Ω(6 tipos) Termopares K, J, E, T, L, N, U, R, S, B, C, G, PLII(13 tipos) Voltaje: 0 a 100mVCC::., 0 a 5VCC::., 1 a 5VCC::., 0 a 10VCC::. (4 tipos) Corriente: 0 a 20mA, 4 a 20mA (2 tipos) Analógico A temperatura (23°C±5°C): (PV ±0.3% ó ±1°C, selección del mayor) ±1-Dígito *1*
 Fuera del rango de temperatura: (PV±0.5% ó ±2°C, selección del mayor) ±1-Dígito En el caso de la Serie TK4SP, se agregará ±1°C. ·A temperatura (23°C ± 5°C): ± 0.3%F.S. ± 1-Dígito ·Fuera del rango de temperatura: ± 0.5%F.S. ± 1-Dígito Analógico Entrada CT ± 5%F.S. ± 1Dígito

 Relevador OUT1, OUT2: 250VCA~ 3A 1a, 30VCC= 3A 1a SSR Max. 11VCC---± 2V 20mA 4-20mACC (carga: max. 500Ω, precisión: ±0.3%F.S.) 0.0-50.0A (rango de medición del valor de corriente de calentador primario) **Ratio CT = 1/1000 (e -Entrada de contacto: ON - max. 2kΩ, OFF - min. 90kΩ
 -Sin entrada de contacto: voltaje residual - ON max. 1.0VCC::-, corriente de fuga - OFF max. 0.1m/
 -Flujo de corriente: aprox. 0.5mA por entrada ·Flujo de corriente: aprox. 0.5mA por entrada **TK4S/M-1EA (TK4S-D___-2EA, TK4SP-Ninguno), TK4N/H/W/L-2EA Modo de control ON/OFF, P. Pl. PD. PID ·Termopares /RTD: 1 a 100°C/°F (0.1 a 100.0°C/°F) variable ·Analógica: 1 a 100-Dígitos Banda proporcional(P) 0.1 a 999.9°C/°F (0.1 a 999.9%) Tiempo derivativo(D) 0 a 9999 seg ·Salida a relevador, Salida drive SSR: 0.1 a 120.0 seg ·Salida de corriente+Salida drive SSR: 1.0 a 120.0 seg Período de control(T) Valor de reinicio manual 0.0 a 100.0% Resistencia de vibración 0.75mm de amplitud a frecuencia de 5 a 55Hz (por 1 min) en cada una de las direcciones X, Y, Z por 2 horas Mecánico OUT1/2: sobre 5,000,000 veces ·AL1/2: sobre 20,000,000 veces (TK4H/W/L: sobre 5,000,000 vec vida del relé Eléctrico OUT1/2, AL1/2: sobre 100,000 veces Ruido de onda cuadrada por simulador de ruido (ancho de pulso 1µs) ±2kV fase-R, fase-S Retención de memoria Aprox.10 años (cuando usa memoria de semiconductor no volátil) Temperatura ambiente -10 a 50°C, almacenamiento: -20 a 60°C Humedad ambiente 35 a 85%RH, almacenamiento 35 a 85%RI IP65 (panel frontal) %TK4SP: IP50 (panel frontal) El doble aislamiento o aislamiento reforzado (marque: @ Rigidez dieléctrica entre la parte de entrada de medida y la parte de potencia : 2kV) Tipo de aislamiento
- | [aprox. //ug. | [aprox. cog.] | [aprox. cog.

Descripción de partes

X Desapareció el switcheo de selección de entrada.







9 10 11

1. Display de PV: Muestra la temperatura actual (PV) en el modo RUN y parámetros en el modo de Ajuste.

2. Display de SV: Muestra el ajuste del valor de temperatura (SV) para controlar el modo RUN y cada ajuste de

3. Indicador de Unidad de Temperatura ("C/F F%): Muestra la unidad de temperatura actual. Se puede ajustar en parámetros grupo 3. (En caso de la Serie TK4N, no aplica el %)

4. Indicador de Control Manual: Estará ENCENDIDO en caso de seleccionar el modo de control manual.

5. Indicador de Multi SV: Una de las lámparas de SVI a 3 estará ENCENDIDA en caso de seleccionar la función multi SV.

6. Indicador de Auto-Tuning: Estará parpadeando cada segundo durante el Auto-tuning.

7. Indicador de Salida de Control (DUTL): Estará ENCENDIDA cuando cada salida de alarma se encuentre en ENCENDIDO.

8. Indicador de salida de control (DUTL): DUT2): Estará ENCENDIDO cuando la salida de control des ENCENDIDA.

8. En caso del control Ciclo/Pase de la salida SSRP("TK4!\[\] (AS\[\]), estará ENCENDIDO cuando la salida de valor salida de control des CONTROL (AS\[\]).

8. En caso del control Ciclo/Pase de la salida SSRP("TK4|\[\] (AS\[\]), estará ENCENDIDO cuando MV sea mayor a 5.0%

8. En caso de seleccionar salida de corriente (4-20m ACC. 0-20mACC).

E Fi caso dei odition ciclorifase de la saluda 3971 (TNR___SS_), escara ENCENDIDO dicindo MV sea mayor a 3.0% E Fi caso de seleccionar salida de corriente (4-20m ACC, 0-20mACC), escepto si MV es 0.0%. - Modo de control manual: Stempre estará en ENCENDIDO, excepto si MV es 0.0%. - Modo de control automático: Estará en ENCENDIDO cuando MV sea mayor a 3.0%, y en APAGADO cuando MV sea

menor a 2.0%.

9.La tecla 5 e usa cuando se conmuta el modo de control automático ↔ modo de control manual

★ TKANNS/SP no tiene in tecla in t


Montaje del producto


en la ilustración.

•Serie TK4N(48×24mm) Serie TK4S/SP(48×48mm)





XInserte el producto dentro del panel panel, fije el perno con un (+) destornillador como se muestra fije el soporte con un (-) destornillado como se muestra en la ilustración.






Conexiones







Sensor y rango de entrada

Sensor de entra	ada	Punto	Display	Rango de entrad	da(°C)	Rango de entrada(°F)			
	K(CA)	1	LC UH	-200 a 13	350	-328 a	2463		
	K(CA)	0.1	E C R.L	-199.9 a 99	99.9	-199.9 a	999.9		
	J(IC)	1	JI E.H	-200 a 80	00	-328 a	1472		
	3(10)	0.1	JI C.L	-199.9 a 80	0.00	-199.9 a	999.9		
	E(CB)	1	EEr.H	-200 a 80	00	-328 a	1472		
	E(CR)	0.1	EEr.L	-199.9 a 80	0.00	-199.9 a	999.9		
	T(00)	1	F E E H	-200 a 40	00	-328 a	752		
	T(CC)	0.1	F C C.L	-199.9 a 40	0.00	-199.9 a	752.0		
	B(PR)	1	ь Рг	0 a 18	300	32 a	3272		
Termopares	R(PR)	1	r Pr	0 a 17	750	32 a	3182		
	S(PR)	1	5 Pr	0 a 17	750	32 a	3182		
	N(NN)	1	0.00	-200 a 13	300	-328 a	2372		
	C(TT)※1	1	[EE	0 a 23	300	32 a	4172		
	G(TT)※2	1	G E E	0 a 23	300	32 a	4172		
	L(IC)	1	LI E.H	-200 a 90	00	-328 a	1652		
	L(IC)	0.1	LI C.L	-199.9 a 90	0.00	-199.9 a	999.9		
	11(00)	1	ис с.н	-200 a 40	00	-328 a	752		
	U(CC)	0.1	UE C.L	-199.9 a 40	0.00	-199.9 a	752.0		
	Platinel II	1	PLII	0 a 13	390	32 a	2534		
	Cu 50Ω	0.1	CU 5	-199.9 a 20	0.00	-199.9 a	392.0		
	Cu 100Ω	0.1	EU 10	-199.9 a 20	0.00	-199.9 a	392.0		
	ID: 4000	1	JPE.H	-200 a 65	50	-328 a	1202		
RTD	JPt 100Ω	0.1	JPE.L	-199.9 a 65	50.0	-199.9 a	999.9		
KID	DPt 50Ω	0.1	dPE5	-199.9 a 60	0.00	-199.9 a	999.9		
	DD: 4000	1	dPt.H	-200 a 65	50	-328 a	1202		
	DPt 100Ω	0.1	dPt.L	-199.9 a 65	50.0	-199.9 a	999.9		
	Nickel 120Ω	1	ul 15	-80 a 20	00	-112 a	392		
		0 to 10V	Ru I						
	Valtaia	0 to 5V	Ru2						
Analágias	Voltaje	1 to 5V	Ru3	-1999 to 9999					
Analógico		0 to 100mV	Añu I		(Display point will be changed according to decimal point position.)				
	Corriente	0 to 20mA	AAA I		23111011.)				
	Corriente	4 to 20mA	AUU5						

Display de panel frontal cuando se ENCIENDE

ando se suministre alimentación, el display completo parpadeará por 1 seg. spués el nombre del modelo y el sensor de entrada parpadearán dos veces, y









esione la tecla 🔇 para

para guardar el valo

peraciones de tecla

dicional en 3 seg, se guardará

nover el DÍGITO. ($10^0 \rightarrow 0^1 \rightarrow 10^2 \rightarrow 10^3 \rightarrow 10^0$)

Display completo

Display modelo

(3) Display de sensor de entrada (4) Modo Run

Diagrama de fiujo para ajuste SV

Usted puede ajustar la temperatura de controlar con las teclas (€, |∑, |ゑ|, Rango ajustado está dentro SV valor límite bajo [L - 5 □] para SV Valor de límite alto [H - 5 □] En caso de cambio de temperatura de ajuste desde 210°C hasta 250°C

8888

entre 🤻 , 🐼 , 🔊 en el modo RUN para entrar en el modo de aiuste SV. l último DÍGITO (10º DÍGITO) en el display SV estará parpadeando

resione la tecla 👿 , 🙈

oara subir o bajar el valo



Inicialización de parámetros

En caso de que la función de la contraseña este encendida, se requiere ingresar una contraseña válida para

inicializar los parámetros. También se inicializa la contraseña

Máscara de parámetros

Esta función es capaz de ocultar los parámetros innecesarios al entorno del usuario, los parámetros de uso menos recuente en el grupo de ajuste de parámetros. Puede configurar esto en el programa integrado de dispositivos (DAQMaster). Aunque los parámetros enmascarados no se muestran en el grupo de ajuste de parámetros, se aplican los valores de configuración de parámetros. Para obtener más información, consulte el manual de usuario maestro DAQMaster. Visite nuestro sitio web (www.autonics.com) para descargar el programa principal adquisición

de datos v el manual del usuario Antes de aplicar la máscara PRr 2 AL H-P C-P H-1 C-1 H-d C-d ··· Despúes de aplicar la máscara PRr 2 → H-P → H-I → H-d · · ·

Lo anterior está enmascarando auto-tuning[AŁ], Banda Proporcional de refrigeración [[-P], Tiempo Integral de refrigeración, Tiempo derivativo de refrigeración del grupo de parámetros 2.


Ajuste de parámetro grupo de usuario

Esta función es capaz de establecer los parámetros que se utilizan con frecuencia para el grupo de parámetros de usuario. Usted puede ajustar rápida y fácilmente ajuste de parámetros. El grupo de parámetros de usuario puede tener hasta 30 parámetros en el programa integrado de dispositivos (DAQMaster). Para obtener más información, consulte el manual de usuario maestro DAQMaster.

Visite nuestro sitio web (www.autonics.com) para descargar el programa principal adquisición de datos y el magnate del programa.

manual del usuario.

Run mode



Lo anterior es el establecimiento del grupo de parámetros de usuario en el DAQMaster con valor de ajuste límite bajo de salida de 1 alarma[RL 1.L], Valor de ajuste límite alto de salida de 1 alarma [RL 1.H], Valor de ajuste SV-0 [5u-0] de parámetro 1 grupo, Histéresis de calefacción [H.HY5], Enfriamiento de Histéresis [L.HY5] de parámetro 2 grupos, Entrada Bias [i n-d] de parámetro 3 grupos, Histéresis de salida de alarma 1[R 1.HY5], Histéresis de salida de alarma 2 [R2.HY5] del grupo de parámetros 4.

Auto-tunning

Auto-tuning mide características térmicas el control del sujeto y tasa de respuesta térmica, y luego determina la constante de tiempo PI d necesario. Aplicación de la constante de tiempo PID se da cuenta de respuesta de rápido y control de la temperatura alta precisión. (Cuando se ajusta el tipo de control [[--ñ-d] a [Pi-d], parece.) Ajuste el parámetro [R-L] a [a-n] en el grupo de ajuste de parámetros 2 para empezar auto-tuning.

Ajuste el parámetro [F]: 1 a [n FF] para detener el auto-tuning. (x Se guardaran los valores P.I.D ajustados previamente.) Cuando ocurre un error [cPEn] durante el auto-tuning, auto-tuning se detendrá automáticamente y se guardará la constante de tiempo PID previa. Durante la operación de auto-tunning,parámetros enteros solamente están disponibles para comproba

Alarma

Alarma operación

Modo	Nombre	Alarma operación	Descripción
oFF	_	_	Sin salida de alarma
du[[Alarma de desviación de límite-alto	OFF H ON	Si ocurre una desviación mayor que el valor de ajuste entre PV y SV de la temperatura de desviación, la salida estará ENCENDIDA.
33du	Alarma por límite de desviación bajo	ON H OFF PV SV SV PV 90°C 100°C 100°	Si ocurre una desviación menor que el valor de ajuste entre PV y SV de la temperatura de desviación, la salida estará ENCENDIDA.
JduE	Alarma por límite de desviación alto/bajo	ON H OFF H ON PV SV PV 90°C 100°C 120°C Desviación baja : fijado como 10°C, Desviación alta : fijado como 20°C	Si ocurre una desviación menor o mayor que el valor deajuste entre PV y SV de la temperatura de desviación, la salida estará ENCENDIDA.
[du]	Alarma por límite de desviación alto/bajo (Salida Invertida)	OFF H ON H OFF PV SV PV 90°C 100°C 120°C Desviación baja : fijado como 10°C, Desviación alta : fijado como 20°C	Si ocurre una desviación menor o mayor que el valor de ajuste entre PV y SV de la temperatura de desviación, la salida estará APAGADA.
PuCC	Alarma por límite de valor absoluto alto/ bajo	OFF H ON OFF H ON PV SV 90°C 100°C 100°C 110°C 110°C Valor absoluto: Set as 90°C Valor absoluto: Set as 110°C	Si PV es igual o mayor que el valor absoluto de la alarma de temperatura, la salida estará ENCENDIDA.
]]Pu	Alarma por límite de valor absoluto bajo	ON H OFF PV SV 90°C 100°C 100°C 110°C Valor absoluto: Set as 90°C Valor absoluto: Set as 110°C	Si PV es igual o menor que el valor absoluto de la alarma de temperatura, la salida estará ENCENDIDA.
L Ь Я	Alarma de rotura de lazo	_	Estará ENCENDIDA cuando detecte una rotura de lazo.
56R	Alarma de rotura de sensor	_	Estará ENCENDIDA cuando detecte la desconexión del sensor.
нья	Alarma de rotura de calentador		Estará ENCENDIDA cuando CT detecta una rotura de calentador.

XH: Salide de alarma □ his

Opción de alarma

	- Potentia a diamina							
Modo	Nombre	Descripción						
AL-A	Alarma estándar	Si se trata de una condición de alarma, la salida de alarma está en ON. Si se trata de una condición de alarma clara, la salida de alarma está en OFF.						
АГ-Р	mantenimiento de alarma	Si se trata de una condición de alarma, la salida de alarma está en ON y mantiene el estado ON (Salida de alarma HOLD)						
AL-C	Secuencia de espera 1	Se ignora la primera alarma y desdela segunda condición de alarma, la alarma estándar funciona. Cuando se suministre energía y es una condición de alarma, esta primera condición de alarma se ignora y desde la segunda condición de alarma, la alarma estándar funciona.						
AL-d	Alarma enclavada y Secuencia en espera 1	Si se trata de una condición de alarma, opera como alarma enclavada y alarma en secuencia de esper Cuando se suministre energía y es una condición de alarma, esta primera condición de alarma se ignora y desde la segunda condición de alarma, opera la alarma de enclavamiento.						
AL-E	Secuencia en espera 2	Se ignora la primera alarma y desdela segunda condición de alarma, la alarma estándar funciona. Cuando se vuelve a aplicarla secuencia de sepera y si es condición de alarma, la alarma de salida no enciencie. Después de limpiar el estado de alarma, la alarma estándar funciona						
AL-F	Alarma enclavada y Secuencia en espera 2	La operación básica es igual que la alarma de enclavamiento y la secuencia en espera 1. No solo oper por alimentación ONIOFF, también por valor de ajuste de alarma, o cambio de opción de alarma. Cuando se vuelve a aplicarla secuencia de espera y si es condición de alarma, la alarma de salida no enciende. Después de limpiar el estado de alarma, la alarma enclavada funciona.						

«Cuando se vuelve a aplicar la secuencia de espera para secuencia en espera1, alarma de enclavamiento y secuencia en espera1: Encendido Cuando se vuelve a aplicar la secuencia de espera para secuencia en espera2, alarma de enclavamiento y secuencia en espera2: Encendidoa cambio de temperatura ajustada, temperatura de la alarma [RL 1, RL 2] u operación de alarma [RL - 1, RL - 2], switcheo de modo de PARO a modo RUN

Ajustes de fábrica

•Grupo de ajustes SV [5u] Parámetro Ajustes de fábrica

Parámetros del ingreso de contraseña Parámetro Ajustes de fábrica

•Grupo de ajuste de parámeteros 1 [PRr | 1]

rámetro	Ajustes de fábrica	Parámetro	Ajustes de fábrica	Parámetro	Ajustes de fábrica	Parámetro	Ajustes de fábrio
r-5	rUn	AL IH	1550	AL 3.H	1550	5u-3	0000
n-u	5u-0	RL 2.L	1550	5 u - 0	0000		
E-8	0.0	RL 2.H	1550	5u-1	0000	_	
IL IL	1550	RL 3.L	1550	50-2	0000		
		_					

•Grupo de ajuste de parámeteros 2 [PRr 2]

Parámetro	Ajustes de fábrica						
RE	oFF	H-d	0000	H.o5t	000	rAñU	000
H-P	0.01	[-d	0000	E.H95	002	rAñd	000
[-P	0.01	dЬ	0000	[.o5t	000	r.Unt	ñIn
H-1	0000	r E S E	050.0	L-ñu	+00.0		
[-1	0000	ннч5	005	H-ñu	100.0		

•Grupo de ajuste de parámeteros 3 [PRr ∃]

Parámetro	Ajustes de fábrica						
In-E	L C B H	H-5[100.0	o-Ft	HERL	o 1.5r	Stnd
Uni E	٥٢	d.Unt	٥٠٥	0-76	H-[o lñA	4-20
L-rG	0 0.0 0	In-b	0000	[-ñd	PId	oUt2	Eurr
H5	10.00	ñ Ru.F	0 0 0. 1	L-110	P.P	a 2.ñ A	4-20
dot	0.0	L-5u	- 200	Rt.L	EUn I	H-E	☐ 2 ☐, ☐ (Relevador)
L-5[0.00.0	H-5u	1350	oUt I	EUrr	[-E	002.0 (SSR)

•Grupo de ajuste de parámeteros 4 [₽ЯгЧ]

Parámetro	Ajustes de fábrica						
AL-I	du[[R2.n	no	L b R.E	0000	6P5	96
AL I.E	AL-A	82.on	0000	L b R.b	002	Prty	nonE
R LHY	00 1	R 2.o F	0000	Ro.ñ I	Pu	5 Ł P	2
R Ln	no	AL-3	oFF	F 5.L 1	- 200	rSYE	20
A Lon	0000	RL 3.E	AL-A	F 5.H 1	1350	Coñy	En.R
A LoF	0000	R 3.H Y	00 1	Ro.ñ2	Pu		
AL-5	JJdu	R 3.n	no	F 5.L 2	- 200		_
AL 2.E	AL-A	83.on	0000	F 5.H 2	1350		\
R2.HY	00 1	R 3.o F	0000	AdrS	0 1		

•Grupo de ajuste de parámeteros 5 [PRr 5]

Parámetro	Ajustes de fábrica						
ñŁ.Su	1	Pr.ñu	0 0 0.0	L [.5 u	oFF	L C.PS	oFF
d1 - F	5toP	Er.ñu	0.00.0	LC.PI	oFF	₽₽.q	0000
d1 - 1	oFF	5t.ñu	0 0 0.0	LC.P2	oFF		
d1 - 5	oFF	5 E.RL	Cont	LC.P3	oFF		
l Ł.ñu	AULo	USEr	5tnd	LE.P4	oFF		

*Parámetros sombreados son para la calefacción y enfriamiento modelo.

■ Manual del usuario

Para información mas detallada e instrucciones, por favor consulte nuestro manual de usuario y el manual de usuario para comunicación y asegúrese de seguir las precaución escritas en el descripción técnica (catálogo y página principal). Visite nuestro sitio web (www.autonics.com.mx) para descargar los manuales

Administración integral de dispositivos [DAQMaster]

DAQMaster es un programa de administración integral de dispositivos para un manejo múltiple práctico de

pracimatier es un programa de administración niegrar de dispositivos para un manejo multiple prac-parámetros y monitoreo de dispositivos. Visite nuestro sitio web (www.autonics.com) para descargar el manual del usuario y el programa de administración integrado de dispositivos DAQMaster.

aariiiiiloo aolori iirtograt	animodacion mogrado de dispositivo en camación.				
Características	Especificaciones recomendadas				
Sistema	PC IBM compatible con Pentium III o posterior				
Sistema operativo	Microsoft Windows 98/NT/XP/Vista/7/8/10				
Memoria	Min. 256MB				
Disco duro	1GB en espacio del disco duro o más				
VGA	Resolución de pantalla min. de 1024×768				
Otros artículos	Puerto serial RS_232 (9Pin) nuerto USB				

Precauciones de uso

Seguir las especificaciones dentro de 'Precauciones de uso'. De otra manera, puede causar accidentes inesperados.
 Por favor cablee apropiadamente después de revisar la polaridad de la terminal al conectar el sensor de temperatura.

2. Por ravor cablee apropiadamente después de revisar la polandad de la terminal al conectar el sensor de temperatura. Los sensores de temperatura RTD se deben de cablear a 3-hilos, usando cables del mismo grosor y longitud. Para termopares (CT), se debe de usar el cable de compensación designado.
3. Mantenerlo alejado de altas líneas de voltaje o de alimentación para prevenir ruido inductivo.
En caso de instalar cerca línea de alimentación y la señal de entrada, use un filtro de línea o un varistor en la línea de alimentación y un cable blindado en la línea de señal de entrada. allimentacion y un cabie bilindado en la linea de senal de entrada. No usar cerca de equipos que generen fuertes fuerzas magnéticas o ruido de alta frecuencia. 4. No aplicar exceso de alimentación al conectar o desconectar los conectores de los productos

5. Instalar un interruptor de alimentación o un cortacircuitos en un lugar accesible para conectar o desconectar la

allimentacion.

5. No usar esta unidad para otro propósito (e.j. voltimetro, amperimetro) ajenos al control de temperatura.

7. Apagar el equipo antes de cambiar el sensor de entrada.

Después de cambiar el sensor de entrada, modificar el valor de los parámetros correspondientes.

5. La alimentación 24VCA, 24-48VCC deberá de ser aislada y tener un voltaje/corriente limitado o tipo Clase 2, dispositivo

de alimentación SELV. No sobreponer las líneas de alimentación y comunicación.

No sobreponer las líneas de alimentacion y comunicacion.
 Usar cable de par trenzado para la línea y comunicación y conectar un núcleo de ferrita en cada extremo de la línea para reducir el efecto del ruido externo.
 Requiere un espacio alrededor de la unidad para la radiación del calor.
 Para una medición de temperatura precisa, precalentar la unidad por sobre 20 minutos después de encenderla.
 Asegurar que el voltaje de alimentación encuentre el voltaje nominal dentro de 2 seg después de suministrar

No cablear a terminales sin uso

12. Not autheir a terminates simi construir de la service de la service

Categoría de instalación II

Productos principales

ensores fotoeléctricos

Medidores de pulsos
Unidades de display

Sensores de puertas Controladores de sensores ■ Sensores de puertas laterales ■ Fuentes de alimentación ■ Sensores de área

■ Control switches / Lámpara / Buzzers Sensores de proximidad
Sensores de proximidad
Sensores de presión
Paneles Lógicos/Gráficos
Conectores/Sockets
Temporizadores

ontroladores de temperatura Dispositivos de red de campo

■ SSR/Controlador de potencia
■ Medidores de panel Transductores de humedad/temperatural
Motores a pasos/drivers/controladores de movimiento
Sistema de marcado láser (fibra, CO₂, Nd: YAG)
Sistema de soldadura por láser

■E-mail: sales@autonics.com

MATRIZ: 18, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan South Korea, 48002 TEL: 82-51-519-3232

Autonics Corporation

DRW170598AB